








































Fotorapportage Asbestsaneringsproject

WERKZAAMHEDEN	UITVOERENDE PARTIJEN	LOCATIES	OPDRACHTGEVER	PROJECTBEGELEIDING	PERIODE
Asbestsanering NEN2991 meting Vrijgave en Eindmeting Brandvertragende voorzieningen Isolatie leidingwerk Vervangen warm waterleidingen Stuc- en schilderwerk Verwijderen olietanks	Asbestverwijdering Amstelland BV Van Santen Advies Sanitas Metingen en Inspecties BV VD Hoek Brandpreventie VD Hoek Isolatie BRI Groep Installateurs 2Perfect Schilders Hamer BV	Parkeergarage Kelder Stadionkade 17 Ketelhuis CV-ruimte Liftmachinekamers	VvE Mistaru	Aycon VGM	Okt-Nov 2015

Oude situatie cv-leidingen met asbest isolatie parkeergarage	Nieuwe situatie cv-leidingen na asbestsanering door AVA BV	Aanbrengen van brandwerende coating bij doorvoeren van onder andere cv- en waterleidingen	Toepassen van nieuwste vorm van isolatie (Kooltherm)	Afwerken van isolatie met Isogenopak
				
				

Oude situatie cv-leidingen met asbest isolatie parkeergarage	Nieuwe situatie cv-leidingen na asbestsanering door AVA BV	Aanbrengen van brandwerende coating bij doorvoeren van onder andere cv- en waterleidingen	Toepassen van nieuwste vorm van isolatie (Kooltherm)	Afwerken van isolatie met Isogenopak
				
				
				

Warm waterleiding (afsluiters) Oude situatie	Warm waterleiding (afsluiters) Nieuwe situatie	Oude lekkage	Herstelwerk lekkage	Nieuwe situatie
				
				
Containment Asbestsanering	Asbest in zakken	Meting van de ruimte door Sanitas Inspecties	Olietanks in Stookkelder	Olietanks in Stookkelder II
				

Bijlagen:

- Eindmeting Sanitas Metingen en Inspecties BV parkeergarage Rubensstraatzijde
- Eindmeting Sanitas Metingen en Inspecties BV parkeergarage Minervalaanzijde
- Eindmeting Sanitas Metingen en Inspecties BV Kelder Stadionkade 17
- Eindmeting Sanitas Metingen en Inspecties BV Ketelhuis en CV-ruimte